

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



3ZLF-1 型甘蔗破垄机

企业名称：广西双高农机有限公司

地 址：南宁市武鸣区双桥镇双桥村 14 队

邮政编码：530104

电 话：0771-6022338

传 真：0771-6022338

联 系 人：张坚敏

2. 主要技术规格

项 目	单 位	设 计 值
型号名称	/	3ZLF-1 型甘蔗破垄机
结构型式	/	三点悬挂式
工作状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	1750×2120×1700
破垄数	垄	2
与配套拖拉机联接方式(悬挂式/牵引式)	/	悬挂式
配套动力范围	kW	≥73.5
破垄器型式	/	旋耕式
破垄器传动	/	机械传动
破垄器最大回传直径	mm	600
破垄器转速	r/min	290
破垄器数量	个	2
排肥器型式	/	磨盘刮板式
排肥器数量	个	2
肥箱数量	个	1
肥箱容积	L	175
排肥驱动方式	/	机械传动
备注	/	

3. 检验结果

3.1 一致性检查

序号	检查项目	单位	限制范围	设计值	检验结果 (1)
1	型号名称	/	一致	3ZLF-1 型甘蔗破垄机	+
2	结构型式	/	一致	三点悬挂式	+
3	工作状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	允许偏差为 5%	1750×212×1700	+
4	破垄数	垄	一致	2	+
5	破垄器型式	/	一致	旋耕式	+
6	破垄器传动方式	/	一致	机械传动	+
7	破垄器数量	个	一致	2	+
8	排肥器型式	/	一致	磨盘刮板式	+
9	排肥器数量	个	一致	2	+
10	肥箱数量	个	一致	1	+
11	肥箱容积	L	允许偏差为 5%	175	+
12	排肥驱动方式	/	一致	机械传动	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

3.2 安全性检查

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果 (1)
1	安全防护	/	外露传动件、旋转部件、万向节传动轴等运动件应有安全防护装置。	+
2	安全信息	/	在传动机构、旋转机构、破垄装置等危险部位，应在其附近明显位置处设置安全警示标志，安全警示标志应符合 GB 10396 的规定。 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

3.3 适用地区性试验

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果 (1)
1	破垄深度	cm	≥ 15	+
2	单边破垄宽度	cm	≥ 8	+
3	碎土率	/	$\geq 60\%$	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			